



Merk:	Mazda	Tellerstand (km):	31597
Model:	CX-3	Aantal deuren:	5
Type:	2.0 SkyActiv-G 121pk TS+ Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	407213	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	7213	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	JMZDK6W7A01407213	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	28/09/2018	Vermogen (kw):	89
1e reg. NL:		Transmissie	Automaat
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)(kg):		Cilinderinhoud(cc):	2000
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energietabel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	215/60 R16	Bridgestone	4
Band LA	Zomerbanden	LM velg	215/60 R16	Bridgestone	6
Band RV	Zomerbanden	LM velg	215/60 R16	Bridgestone	4
Band RA	Zomerbanden	LM velg	215/60 R16	Bridgestone	6

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (door dealer)	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud:	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km):	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



Navigatie knop blijft wat dieper liggen

Schades


Acceptabel



Achterbumper - Kras(sen)



Dak - Restyle Deukje(s)



Dak - Restyle Deukje(s)

Extra opties





